



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

INVITACIÓN A LICITAR N° 152/2017

“PRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GRÁFICA PARA EL PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO, VALDIVIA (REGIÓN DE LOS RÍOS)”

Santiago, 30 de agosto de 2017

PREGUNTA N°1

Se solicita que mandante entregué ITEMIZADO detallado para presupuesto estándar para todos los oferentes

R: Se adjunta itemizado en ENMIENDA 5 Y ENMIENDA 6

PREGUNTA N°2

**En sendero Largo Aliento se contempla mejoramiento de los 10 Km. (km. 34 a Km. 24);
¿Los Cuales no están habilitados para tránsito en bicicleta?**

R: El sendero que se habilita es solo el tramo que se encuentra al interior del parque. El correspondiente a la Reserva Costera no se ejecuta en esta etapa.

PREGUNTA N°3

En sendero Renovales de Alerce de 1.300 ml. Lineales se contempla todo con geoceldas y estabilizado con grava de 1” de espesor de 12 cm

R: Se contempla la instalación de geoceldas y estabilizado en aquellos tramos que se inundan, los cuales son el 40% del total.



PREGUNTA N°4

Es factible que con la Empresa que se adjudique el contrato exista la posibilidad de generar modificaciones en el cronograma de entrega, debido a que en el cronograma propuesto las partidas a ejecutar se encuentran con diferentes accesos (La unión y otro por Corral) por consecuencia operativamente complejo

R: En caso de suceder una eventualidad ajena a la obra (ej. Terremoto, incendio, nieve en las zonas de ejecución u otros similares) o la necesidad de enfrentar la obra con una metodología algo distinta existe la flexibilidad de modificar plazos. Pero todo ello debe ser previa coordinación, consenso y aceptación de todas las partes involucradas (empresa, CONAF, Subturismo y PNUD) para resolver la forma administrativa de enfrentarlo.

PREGUNTA N°5

Una vez generado el estado de pago y emitida la correspondiente factura, ¿Cuál es el plazo máximo de demora en el pago a la empresa contratista?

R: El plazo máximo que demora el proceso administrativo de pago es de 30 días corridos.

PREGUNTA N°6

En Lote A Centro de Interpretación La Romaza, Ítem N° 5 Juegos Interactivos, la información en el anexo 3 es insuficiente para la interpretación de esta partida, ya que no sólo existe información descriptiva en las Especificaciones Técnicas. Por ello se solicita completar esta información con archivos DWG -JPGE SKP.

R: Las gráficas finales serán entregadas al momento de adjudicación de la licitación tal como se indica en la columna “Otras informaciones” asociada al lote A, Ítem 5.

PREGUNTA N°7

En el lote H Sendero Ruta la Estopa, Ítem N° 31 Postes de Orientación, existe incongruencia entre la descripción según las Especificaciones Técnicas (9 postes) y la Planimetría del Sendero (10 balizas y 6 postes de orientación).

R: En caso de incongruencia entre las Especificaciones Técnicas y la Planimetría prima la información que aparece en la Planimetría, es decir 10 balizas y 6 postes de orientación.

NOTA: Enmienda 5 y Enmienda 6 son parte de las bases de esta IaL